



- 1 = Fase a tre vie : linea (X) ; manometro (Y) e scarico (Z)
- 2 = Fase di scarico linea (X)
- 3 = Fase di lavoro
- 4 = Fase di scarico manometro (Y) e linea (X) chiusa

Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m		DENOMINAZIONE	CODICE
FORMATO	 Proiezione Europea	RUBINETTO PORTAMANOMETRO G1/4"	00509000003
A4			PESO
DATA	SCALA	 DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER	VIA DELL'ARTIGIANO 8/F-8-G , 31050 MONASTIER di TREVISO (TV) tel: 0422 842157 - fax: 0422 708978
21-11-2018	1:1		
DISEGNATO			
PICCOLO M.		DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI	
APPROVATO			
PICCOLO M.			